

IKEA ruft ANTILOP Kinderhochstuhl zurück



IKEA® bittet alle Kunden, die einen **ANTILOP Kinderhochstuhl (verschiedene Farben)** des Lieferanten #17389 mit den Produktionsdaten 0607-0911 (JJMM) besitzen, sich umgehend mit IKEA® in Verbindung zu setzen. Der Sitzgurt des Hochstuhls kann sich während des Gebrauchs unerwartet öffnen, was zu Stürzen führen kann. IKEA® liegen Berichte über acht Vorfälle vor, in denen sich der Gurt öffnete, in drei Fällen erlitten die Kinder leichte Verletzungen, da sie aus dem Hochstuhl fielen.

Lieferantennummer und Produktionsdatum sind auf der Unterseite des Sitzes aufgeprägt.

Alle Kunden, die einen ANTILOP Hochstuhl mit diesen Daten besitzen, erhalten einen kostenlosen Ersatzsitzgurt am Umtausch- und Rückgabeschalter.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.



IKEA ruft PAX AURLAND Spiegeltüren zurück



Für IKEA steht die Sicherheit immer an allererster Stelle, deshalb bittet IKEA alle Kunden, die einen PAX Kleiderschrank mit AURLAND Spiegeltüren des Lieferanten #12650 besitzen, umgehend mit dem Kundenservice Kontakt aufzunehmen.

IKEA erhielt Berichte, dass sich der große Spiegel ablösen und herunterfallen kann und dabei in scharfe Splitter zerbricht. Nur Spiegeltüren des Lieferanten #12650 (Datumsstempel 1039-1048) sind vom Rückruf betroffen. Produktname (PAX AURLAND), Lieferantenummer und Datumsstempel sind auf der Rückseite der Tür am unteren Ende aufgedruckt.

Andere Kleiderschrankspiegeltüren sind davon nicht betroffen.

Für nähere Informationen wende dich bitte an den Umtausch- und Rückgabeschalter.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.



IKEA ruft das BUSA Spielzelt zurück



Für IKEA steht die Sicherheit immer an erster Stelle, deshalb bittet IKEA alle Kunden, die ein BUSA Spielzelt besitzen, es sofort aus dem Zugangsbereich der Kinder zu entfernen und in ein IKEA Einrichtungshaus zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Das Stahldrahtgestänge des Zelts kann bei Gebrauch zerbrechen und scharfe Drahtenden können den Zeltstoff durchbohren. Wenn Kinder damit spielen, besteht das Risiko von Schnitt- und Stichverletzungen. IKEA sind drei Fälle bekannt, bei denen das Drahtgestänge zerbrochen und durch den Zeltstoff gedrungen ist. Dabei kam es in einem Fall zu geringfügigen Verletzungen.

Für nähere Informationen wende dich bitte an den Umtausch- und Rückgabeschalter.

Wir bitten für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.



IKEA ruft ELGÅ FENSTAD Schiebetür Spiegelglas, 73x196 cm, zurück



Für IKEA steht die Sicherheit immer an allererster Stelle, deshalb bittet IKEA alle Kunden, die einen ELGÅ Kleiderschrank mit FENSTAD Schiebetüren aus Spiegelglas des Lieferanten #12650 besitzen, umgehend mit dem Kundenservice Kontakt aufzunehmen.

IKEA erhielt Berichte, dass sich der große Spiegel ablösen und herunterfallen kann und dabei in scharfe Splitter zerbricht. Nur Schiebetüren des Lieferanten #12650 (Datumsstempel 1010-1048, März-November 2010) sind vom Rückruf betroffen. Die Lieferantenummer ist auf der Rückseite der Tür, am unteren Ende, zusammen mit dem Schriftzug „Made in Sweden“ aufgedruckt.

Andere Kleiderschrankschiebetüren sind davon nicht betroffen.

Für nähere Informationen wende dich bitte an den Umtausch- und Rückgabeschalter.

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

