


[Auto-Kindersitze](#)
[Kinderwagen](#)
[Babytrage](#)
[Fahrrad-Kindersitze](#)
[Kundenservice](#)
[Sicherheitscenter](#)
[Händlersuche](#)
[Über uns](#)
[News](#)

Wichtige Produktinformation BRITAX BABY-SAFE plus II und BABY-SAFE plus SHR II Babyschalen

Andover, Dezember 2011 – Wir wurden auf einige Fälle aufmerksam, in denen Kunden entgegen der Gebrauchsanleitung den Tragebügel der unten abgebildeten Babyschale über die normale, senkrechte Stellung hinaus überdehnt haben. Wird der Tragebügel in der falschen Richtung von der senkrechten Stellung (0 Grad) aus in Richtung der Füße des Kindes gedrückt, kann das Verbindungsstück zwischen Tragebügel und Babyschale beeinträchtigt werden. Dies hat in seltenen Fällen zu einer Ablösung des Tragebügels geführt. Wir verweisen auf die Abbildung unten.



Als Marktführer in der Produktsicherheit möchte BRITAX RÖMER die aktuellen Besitzer der Babyschalen auf dieses Problem sowie darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, die Benutzungshinweise zu beachten und sicherzustellen, dass das Kind die ganze Zeit über angeschnallt ist, so lange es sich im Sitz befindet, gleich ob dieser als Autokindersitz oder zum Tragen verwendet wird. Die Gebrauchsanleitung sowie das entsprechende Video können über den folgenden Link abgerufen werden: www.britax-roemer.de/kundenservice/support

Wenn sich der Tragebügel Ihrer Babyschale gelockert hat, sollten Sie die Nutzung der Schale sofort einstellen. In einem solchen Fall, oder wenn Sie sonstige Bedenken oder Fragen bezüglich des richtigen Gebrauchs der Babyschale haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundenserviceteam gerne unter:

Hotline-Nummer: +49 (0) 731-93 45-199/299

Email: service.de@britax.com.

Travel Systeme



Sicherheitscenter



FTSS

[mehr Infos](#)